
80
70
60
50
40
30
20
Porosity (%)
0
200
400
600
Pressure (MPa)
Anode
Cathode

FIG. 1


65
60
55
50
45
40
35
30
Rate (%)
20
30
40
50
60
70
Porosity
Anode
Cathode

FIG. 2

FIG. 3A


(a)
1
3
(b)
After pressing
1
3
(c)
5
After coating
1
3
(d)
After pressing
5
1
3
Same as before-pressing

FIG. 3B


(e)
5
1
3
(f)
5
1
3

FIG. 4